

IDENTIFICATION DE L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE :

MARTIN Gilles membre du réseau BC2E

- DIAG PARTNERS - 13 RUE DE LORRAINE - 92600 ASNIERES SUR SEINE

DÉTAIL DES SUPERFICIES :


			SURFACES en m²	
Étage	Lot	Local	Surfaces	Autres Surfaces
RDC	SO	ENTREE	7.50	0
RDC	SO	PLACARD ENTREE	0.66	0
RDC	SO	WC	0.65	0.15
RDC	SO	SALON	7.08	0
RDC	SO	SEJOUR	32.41	0
RDC	SO	CUISINE	9.27	0
RDC	SO	VERANDA	5.71	0
01	SO	PALIER 1er	1.80	0
01	SO	BUREAU 1	7.57	0
01	SO	CHAMBRE 1	16.07	0
01	SO	SALLE D EAU	5.54	0
01	SO	WC 2	1.50	0
01	SO	BUREAU 2	7.60	0
01	SO	CHAMBRE 2	16.16	0
02	SO	PALIER 2 ème	3.77	1.01
02	SO	CHAMBRE 3	11.34	5.21
02	SO	PLACARD CHAMBRE 3	0.85	0
02	SO	SALLE DE BAIN WC	4.01	1.75
02	SO	CHAMBRE 4	13.03	5.4
02	SO	PLACARD CHAMBRE 4	0.25	0.6
SOUS-SOL	SO	PALIER CAVE	0.00	14.83
SOUS-SOL	SO	Cave A VIN	0.00	3.87
SOUS-SOL	SO	BUANDERIE	0.00	12.46
SOUS-SOL	SO	Studio	14.82	0
SOUS-SOL	SO	SALLE D EAU STUDIO	3.15	0
RDC	SO	LOCAL 1 EXTERIAUR	0.00	19.15
RDC	SO	LOCAL 2 EXTERIEUR	0.00	7.01
Totaux			170.74 m²	71.44 m²

Particularités liées à ce mesurage :

Néant

Schéma


Rez de chaussée




conduite, colonne
aération

Ca= calorifugeage
Cf= coffrage

P= prélèvement
V-O= vide-ordure





Schéma

